



Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Brasil - PROTEAUTO

Gilmar Antonio Rosa Frazao

Veículo:

Cargo 815 Ford Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p _diesel_

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - PROTEAUTO
AV. PREF. ALBERTO MOURA, 4231 - DISTRITO INDUSTRIAL SETE LAGOAS - MG, CEP. 35702-383
TEL: (34) 3090-8102 / 3025-2311 - CNPJ: 12.472.284/0001-90 - WWW.PROTEAUTOBRASIL.COM.BR - CONTATO@PROTEAUTOBRASIL.COM.BR

CHECKLIST (ESTÉTICA DO CAMINHÃO)

Data:

15/12/2021

NÚMERO ÚNICO

1639595960

Placa

ALP5721

KM

LEGENDA OK = BOM F = FALTA A = AVARIADO TIRAR FOTOS

LATERAL DIREITA

TANQUE	LATERAL TRASEIRA	VIDRO PORTA	RETROVISOR
OK	OK	OK	OK

AE	AE	AE	AE
----	----	----	----



PORTA	AE
OK	

RODA	RODA	PARALAMA	RODA	ESTRIBO
OK	OK	OK	OK	OK

F	F	AE	F	AE
---	---	----	---	----

LATERAL ESQUERDA

RETROVISOR	VIDRO PORTA	LATERAL TRASEIRA	BATERIA
OK	OK	OK	OK

AE	AE	AE	AE
----	----	----	----



PORTA	AE
OK	

ESTRIBO	RODA	PARALAMA	RODA	RODA
OK	OK	OK	OK	OK

AE	F	AE	F	F
----	---	----	---	---

FRENTE

TETO	QUEBRA SOL	PARA-BRISA
OK	OK	OK

AE	AE	AE
----	----	----



CURVÃO DIR	CURVÃO ESQ
OK	OK

AE	AE
----	----

GRADE	CAPÔ
OK	OK

AE	AE
----	----

FAROL DIR	PARACHOQUE	PROTETOR CARTER	FAROL ESQ
OK	OK	OK	OK

AE	AE	AE	AE
----	----	----	----

TRASEIRA

LANTERNA ESQ	LANTERNA DIR
OK	OK

AE	AE
----	----



PARACHOQUE	ENGATE
OK	OK

AE	AE
----	----

ACESSÓRIOS

EXTINTOR	MACACO	TRIÂNGULO	CHAVE RODA
OK	OK	OK	OK

F	F	F	F
---	---	---	---

TACÓGRAFO	AR CONDIC	RADIO	CRV (DOC)
OK	OK	OK	OK

F	F	F	F
---	---	---	---

CHAVES RESERVAS	MANUAL DE REVISÕES	BOTÃO ACENDEDOR	BANCO DIR
OK	OK	OK	OK

F	F	F	A
---	---	---	---

BANCO ESQ	OBSERVAÇÕES DIVERSAS
OK	

A	
---	--

TESTE DE FUNCIONAMENTO

Houve carga de bateria? () Veículo funciona? ()

Justifique:

ASSINATURA (CLIENTE)

ASSINATURA (VISTORIADOR)